

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

1.12. SISTEMAZIONE ILLUMINAZIONE BASEBALL

Si ritiene necessario, nel rispetto della normativa sulla sicurezza, eseguire una recinzione intorno ai pali destinati all’illuminazione del campo da baseball e una verniciatura degli stessi.

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]


[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]



Recinzione pali campo baseball: sarà realizzata una recinzione in rete elettrosaldata con cancelletto d’ingresso e serratura. La verniciatura dei suddetti pali sarà eseguita con trattamento antiruggine.

[REDACTED]

[REDACTED]


STIMA DI INVESTIMENTO

ANNO 2010

INTERVENTI PREVISTI

IMPORTO

[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
<u>adeguamento pali illuminazione baseball</u>	€ 100.000,00	
[REDACTED]	[REDACTED]	
[REDACTED]	[REDACTED]	
	[REDACTED]	[REDACTED]



[REDACTED] [REDACTED]

[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]